

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Directiva 89/682/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, por la que se modifica la Directiva 86/298/CEE sobre los dispositivos de protección, instalados en la parte trasera, en caso de vuelco de los tractores agrícolas y forestales de ruedas, de vía estrecha

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 398 de 30 de diciembre de 1989)

En la página 30, en el artículo 1, en el punto 4:

donde dice: «4) En el Anexo VI se añade el siguiente punto:

«7.3. Indicación y resultados de la prueba adicional dinámica eventual.»,

debe decir: «4) En el Anexo V se añade el siguiente punto:

«7.3. Indicación y resultados de la prueba adicional dinámica eventual.».
