



CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/646 de la Comisión, de 19 de abril de 2021, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los procedimientos uniformes y las especificaciones técnicas para la homologación de tipo de los vehículos de motor con respecto a sus sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELKS)


(Diario Oficial de la Unión Europea L 133 de 20 de abril de 2021)

En la página 40, en el anexo I, parte 2, Especificaciones técnicas, punto 3.6.2, Mantenimiento del carril, en el cuadro:

donde dice:

«N.º	Descripción del escenario
1.	Línea continua: Salida por el lado derecho del vehículo 
2.	Línea continua: Salida por el lado izquierdo del vehículo 

debe decir

«N.º	Descripción del escenario
1.	Línea continua: Salida por el lado derecho del vehículo 
2.	Línea continua: Salida por el lado izquierdo del vehículo 